



Silica Fines

METHODE DE CONTROLE ET CALIBRATION

Mesure de la Finesse

USAGE

Les ultrafines de silice peuvent être utilisées dans le contrôle des équipements de mesure de la finesse de perméabilité. Le produit n'est néanmoins pas référencé dans la norme NF EN 196-6.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES ULTRAFINES DE SILICE

Les Ultrafines de silice sont produites par broyage

Le taux de silice est supérieur à 99%.

La densité de 2.65 est mesurée par pycnomètre.

La finesse est une valeur calculée statistiquement

Reference	Conditionnement	Finesse
Silica Fines D50=61 μ	Sur demande	1840 cm ² /g
Silica Fines D50=36 μ	Sur demande	2700cm ² /g
Silica Fines D50=18 μ	Sur demande	4060 cm ² /g
Silica Fines D50=13 μ	Sur demande	5120 cm ² /g
Silica Fines D50=3 μ	Sur demande	16200 cm ² /g